




การจัดการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

สำนักงานวิทยทรัพยากรมีความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการกำจัดแมลงและเชื้อรา เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ อาทิ โครงการสำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ดังนี้

1. **การจัดทำ วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)** การจัดการมลภาวะ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานวิทยทรัพยากรมีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงาน ป้องกันความเสียหายของระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบที่อาจมีต่อกิจกรรมของสำนักงานฯ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สอดคล้องกับมาตรการและระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานวิทยทรัพยากร และใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ดูแล รักษา เชิงป้องกันระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานวิทยทรัพยากร โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (เอกสารวิธีปฏิบัติงานเรื่องการจัดการมลภาวะ: WI-BUI-05)

วิธีปฏิบัติงาน : Work Instruction (WI) เรื่อง การจัดการมลภาวะ


รหัสเอกสาร : WI-BUI-05
แก้ไขครั้งที่ : 01
วันที่มีผลบังคับใช้ : 2 สิงหาคม 2564

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 (นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน 30 กรกฎาคม 2564	 (นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป 30 กรกฎาคม 2564	 (นางอังคณา บุญเลิศ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 30 กรกฎาคม 2564

การแจกจ่าย/Distributions

งานระบบกายภาพ

2. การกำหนดแผนกำจัดแมลงและเชื้อรา

 PROMPT TECHNO SERVICE CO., LTD. บริษัท พร้อม เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด															
1.2 แผนคู่สัญญาประจำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564															
ลำดับ	รายละเอียด	การปฏิบัติงาน	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	Jul-64	Aug-64	ก.ย. 64	หมายเหตุ
4	บริษัท สตีเวนเจอร์ จำกัด - งานกำจัดปลวก มด แมลง มนุษย์	แผนงาน	24	28	26	23	27	27	24	22	26	24	28	25	
		ปฏิบัติงานจริง	19	1	26	23	13	27	12	15	26	25	28	25	
	- งานกำจัดเชื้อรา 2 ครั้งต่อปี	แผนงาน	-	-	26	-	-	-	-	-	-	24	-	-	
		ปฏิบัติงานจริง	-	-	28	-	-	-	-	-	-	25	-	-	
5	ซ้อมดับเพลิงประจำปี	แผนงาน	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ปฏิบัติงานจริง	-	-	เลื่อน Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	บริษัท สยาม อีตาซี เอลลิเวเตอร์ จำกัด (บำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร)	แผนงาน	9	9	9	8	9	9	9	7	9	9	9	9	
		ปฏิบัติงานจริง	8	10	8	18	16	17	8	13	8	8	10		
7	บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (บำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งเอกสาร)	แผนงาน	9	13	11	8	12	12	9	7	11	9	13	10	
		ปฏิบัติงานจริง	14	5	4	12	11	16	23	15	11	12	11		

แผนคู่สัญญาประจำโครงการ

3. รายงานการปฏิบัติงานกำจัดปลวก/มด/แมลงสาบ/หนู/ยุง

21 รายงานการปฏิบัติงานกำจัดปลวก/แมลงสาบ/หนู/ยุง

วันที่เข้าให้บริการ : วันที่ 23 ตุลาคม 2564




รายละเอียดการรับบริการ

1. เปลี่ยนจานกวดักหนูตามชั้น
2. สเปรย์ยาเคมี ปลวก มด แมลงสาบ ภายในพื้นที่ส่วนกลาง ห้องน้ำ ห้องครัว ของแต่ละชั้น
3. ทำการพันกาวจัดวาง ครอบนอกอาคาร

- บริเวณ**
- ศาลา
 - ห้องลิฟต์
 - ทางหนีไฟ
 - ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น B - 7 และชั้น M
 - ภายในอาคาร ชั้น B - 7 และชั้น M
 - ห้องเก็บของชั้น B
 - ทาวน์ดินรอบอาคาร
 - ห้องเครื่อง

- วัสดุที่ใช้**
- อะตอมมิก 12 CC ต่อน้ำ 1 ลิตร ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงสาบ
 - กวาดักจับหนู ใช้สำหรับกำจัดหนู
 - ไจโรเทอร์กัวร์ด 10 EC อัตรา 1 ส่วน แล้วผสมน้ำให้ได้ 100 ส่วน ใช้สำหรับป้องกันกำจัดแมลงและแมลง

รายงานการปฏิบัติงานกำจัดแมลง

ลำดับที่	วันที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	รูปภาพก่อนดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	23 ต.ค. 2564	พันสารเคมีกำจัดยุง		
2	23 ต.ค. 2564	สเปรย์ยาเคมี ปลวก มด แมลงสาบ ภายในพื้นที่ส่วนกลางและภายนอก ห้องน้ำ ห้องครัว ของแต่ละชั้น		
3	23 ต.ค. 2564	เปลี่ยนจานกวดักหนูตามชั้น		

4. ผลการสำรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำโรค

รายงานสำรวจร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อและการแก้ไข
สำนักงานวิทยทรัพยากร

มาตรการป้องกัน : 1) พ่นยากำจัดแมลง ดำเนินการโดย บริษัทผู้รับจ้างภายนอก
2) วางอุปกรณ์ดักหนู ดำเนินการโดย บริษัทผู้รับจ้างภายนอก
3) ทำความสะอาดมูลนก ดำเนินการโดย บริษัทผู้รับจ้างภายนอก

พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.๑.๒๔

ชั้น	สถานที่	สัตว์พาหะ *						อื่น ๆ	การแก้ไข/ป้องกัน/การควบคุม (ระบุวันที่)	ผลหลังแก้ไข * (ระบุวันที่)
		จุง	แมลง อื่น	แมลง สาบ	ปลวก	หนู	มูล นก			
B	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องประชุม	X	X	X	X	X	X			
	ห้องอาหาร	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X	X			
	ห้องแม่ข่าย	X	X	X	X	X	X			
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X	X			
	ห้องเก็บของ	X	X	X	X	X	X			
1	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X	X			
	ห้องแม่ข่าย	X	X	X	X	X	X			
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X	X			
	ห้องเก็บของ	X	X	X	X	X	X			
๒๐๒	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X	X			
	ห้องแม่ข่าย	X	X	X	X	X	X			
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X	X			
	ห้องเก็บของ	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X	X			
2	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X	X			
	ห้องแม่ข่าย	X	X	X	X	X	X			
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X	X			
3	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X	X			
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องประชุม	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X	X			
	ห้องแม่ข่าย	X	X	X	X	X	X			
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X	X			
	ห้องเก็บของ	X	X	X	X	X	X			

ชั้น	สถานที่	สัตว์พาหนะ *						อื่น ๆ	การแก้ไข/วิธีกำจัด/การควบคุม (ระบุวันที่)	แหล่งที่มา (ระบุวันที่)
		สุนัข	แมว	สัตว์เลี้ยง	ปศุสัตว์	นก	สัตว์			
4	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X				
	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X				
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องประชุม/ห้องเรียน	X	X	X	X	X				
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X				
	ห้องแม่เหล็ก	X	X	X	X	X				
โถงทางเดิน	X	X	X	X	X					
5	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X				
	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X				
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X				
	ห้องแม่เหล็ก	X	X	X	X	X				
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X				
6	พื้นที่บริการ	X	X	X	X	X				
	พื้นที่สำนักงาน	X	X	X	X	X				
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X				
	ห้องแม่เหล็ก	X	X	X	X	X				
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X				
7	พื้นที่บริการ (ห้องประชุม/ห้องแสดง นิทรรศการ)	X	X	X	X	X				
	พื้นที่ส่วนกลาง	X	X	X	X	X	X			
	ห้องน้ำ	X	X	X	X	X				
	ห้องแม่เหล็ก	X	X	X	X	X				
	โถงทางเดิน	X	X	X	X	X				

/ พบสัตว์พาหนะ *
X ไม่พบสัตว์พาหนะ *

ผู้ตรวจ/ผู้แจ้ง ศิริ วชิระ

ผู้ตรวจหลังแก้ไข ศรภา ศรภา

10 พ.ย. 64